


# 현재 2F. FLOOR PLAN. -> 철거부분



# 현재 9F. FLOOR PLAN. -> 철거부분



# 변경 2F. FLOOR PLAN.



## 변경 2F. PARTIAL PLAN.

## 공간 내용

회의실


1. 남자 휴게실 및 OP 사무실 공간분리

탕비실


1. 문 방향 방향 체크

대구시 분소, IT창고, 랩실, 회의실, 콜센터 1. 벽체 신설

냉난방기 위치변경 조명 부분 변경 및 신설 필요



# 변경 9F. FLOOR PLAN.



## 변경 9F. PARTIAL PLAN.

#### 공간 내용

#### 랩실 및 콜센터

- 1. 모니터링실 변경
- 2. 바닥 악세서 플로어 설치 (바닥 높이 200mm)
- 3. 전면 유리벽 설치

### 회의실

- 1. 유리 벽체 및 가설 벽체 철거 및 벽체 신설
- 2. 감사실 책상 및 회의 테이블 배치
- 3. 고객지원실 책상 배치

#### 업무공간

1. 직원 책상 배치 및 간격 체크

